

ERRATUM

ERRATUM

ERRATUM

ERRATUM

ERRATUM



2 erreurs dans le catalogue 2024

Erreur de désignation
pour la débroussailleuse DB 53 BS.
Il s'agit de la débroussailleuse DB 53 H
Les caractéristiques ci-dessous.



1 069€

■ HAUTEUR CENTRALISÉE AU GUIDON

DB 53 H

Tondeuse débroussailleuse

Moteur Honda GCVx 170 - 166 cm³

1 vitesse d'avancement

Largeur de travail 51 cm

Relevage centralisé 3 hauteurs de coupe de 40, 60 et 80 mm

Guidon non réglable - pliable pour le transport

Grandes roues arrière Ø 420 mm



Erreur de prix
pour la tondeuse autoportée PTL 1086 H.
Le prix réel ci-dessous.

2 169€

PTL 1086H

Moteur Loncin 352 cm³

Transmission hydrostatique

Largeur de coupe 86 cm à 2 lames

Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 100 mm

Équipements : Roues 15x18» - Crochet
d'attelage inclus - Phares à LED